

Directia Regionala Bucuresti

**Punct de lucru Grozavesti**


Adresa punctului de lucru Splaiul Independentei nr.239 A

Serviciul Sector 3 / FOL Complex Exterior Bragadiru

Telefon: 0749690777

Fax 004021.301.18.19

Nr 2636 /data 18.09.2025.



Catre,

**PRIMARIA BRAGADIRU - BIROUL RETELE EDILITARE**  
**POLITIA Locala BRAGADIRU – Serviciul POLITIE RUTIERA**

Prin prezenta va anuntam ca avem de efectuat interventii in domeniul public pentru remedierea defectelor inregistrate pe retelele de distributie a gazelor naturale pe urmatoarele strazi :

| Nr<br>cr<br>t | Strada    | Nr | Natura<br>interventiei | Felul zonei afectate |         |               | Perioada de executie |            | Sef Echipa |
|---------------|-----------|----|------------------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|------------|------------|
|               |           |    |                        | Carosabil            | Trotuar | Zona<br>verde | Incepere             | Refacere   |            |
| 1             | Ghidiceni | 45 | Cuplare<br>conducta    | x                    | x       | x             | 23.09.2025           | 30.09.2025 | Stan Ionel |

Semnalizarea se face respectand „ Normele Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”. Refacerea pavajelor din zonele afectate de lucru se va executa de catre SC AVI PROD S.R.L., conform contractului in baza comenzii noastre.

Prin prezenta solicitam acordul Primariei – Biroul Retele Edilitare si Politiei Rutiere.

**Sef F.O.L. Complex Exterior Bragadiru,**  
**Avram Luiz Alexandru**